




Boot loader Update for Chronoprinter 540 (firmware vC02) For CP540 with previous firmware versions

Programme nécessaire / needed software :

- Firmware manager version 9.1
- Firmware CP540 vC.02
- CP540_UpdateBSL.exe
- HyperTerminal (available on Windows XP only, on Vista and Win7 another Serial shareware should be used)

1)

 Chargez le Firmware version C.02


 Install the firmware version C.02

2)

 Lancez le logiciel **CP540_UpdateBSL.exe**

Allumez votre Chronoprinter 540 (Imprimante en fonctionnement). Sélectionnez le Port COM utilisé et cliquez sur OK.

Le message suivant va apparaître sur la bande d'impression « BSL Update Completed »




Vous pouvez éteindre votre appareil. La mise à jour est terminée.

 Fire up **CP540_UpdateBSL.exe**

Turn your Chronoprinter 540 on (printer on) and select the correct COM port. Then click on OK.

The following message will be printed: "BSL Update Completed"



Turn off your device. The Bootloader is updated.





TAGHeuer
PROFESSIONAL TIMING

TAG Heuer Timing
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH-2300 La Chaux-de-fonds
Tel : + 41 (0) 32 919 80 00
www.tagheuer-timing.com

4)

🇫🇷 Finalement, chargez la nouvelle mise à jour disponible (E-07)

🇬🇧 Finally, Install the latest available update

